

Jiná ověření:				Paré:	
				Razítko oprávněné osoby:	
				Podpis:	Datum:
Revize:	Datum:	Popis:			Kontroloval:
000	15.7.2025	Definitivní odevzdání dokumentace			Stanislav Lupieňski
Stavebník/Investor:		Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace			
Adresa:		Mírová 1442/2, 735 06 Karviná Nové Město			
IČO:		62331795			
Název stavby/akce:	Výměna oken, Gymnázium Karviná			Označení investora:	
				Zakázka:	
Název části:	Dokumentace objektu			Označení části: D.1	
Název objektu/dílčí části:	Výměna oken			Označení objektu/komplexu: SO 01	
Název přílohy:	Stavebnětechnický průzkum			Číslo přílohy (typ/pořadí):	
Název dílčí části přílohy:				1.003	
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:		Měřítko:	Stupeň dokumentace:	
Stanislav Lupieňski	Ing. Jan Balas		Formáty:	PDPS	
Kraj:	Katastrální území:		Smluvní datum zpracování:		
Moravskoslezský	Karviná - město (663824)		7/2025		

FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU A PROVEDENÍ STAVEBNÍHO PRŮZKUMU

Stávající stav byl zadokumentován provedením detailní fotodokumentace. Dále byl proveden stavební průzkum se zaměřením na ostění stávajících oken. Provedenými destrukčními sondami bylo zjištěno, že stávající okenní výplně jsou osazeny na ocelové kotvy do ostění, prostor mezi rámem okna a zdívkou je celoplošně vyplněný vápenocementovou maltou. V místě okenního překladu je, stejně jak na svislém ostění, prostor mezi rámem a nadpražím vyplněný vápenocementovou maltou. Spára mezi rámem okna a ostěním činí cca 2–3 cm. V prostoru spojovací spáry nebyly v místech sond zjištěny žádné difúzní pásy.

Provedená fotodokumentace:











































